



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Шахты Ростовской области
"Детский сад" № 37
346500 Россия, г. Шахты Ростовской обл., ул. Калыева 80, тел. (8636) 22-75-95

Отчет

о выполнении предписаний по итогам внешних контрольных мероприятий на 01.12.2018г.

Наименование проверяющего учреждения	Наименование проверяемого учреждения	Дата проверки	Тема проверки	Результаты проведенной проверки	Принятые меры по устранению выявленных нарушений
1	2	3	4	5	6
Государственный ветеринарный надзор РФ РО управление ветеринарии РО	МБДОУ №37 г.Шахты	С 23.07.2018г.по 26.07.2018г.	Плановая	Нарушений не выявлено.	-
Главное управление МЧС России по Ростовской области	МБДОУ №37 г.Шахты	С 09.07.2018 по 03.08.2018г.	Плановая	- на объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты (1,2,3 корпус); - здание детского сада не обеспечено наружным противопожарным водоснабжением (1 корпус); - здание пищеблока не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (3 корпус).	-
Федеральная служба по надзору	МБДОУ №37 г.Шахты	26.07.2018г.	Плановая	1 корпус - в туалетных старшей и	1 корпус

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РО (Роспотребнадзор)				подготовительной гр., младшей и средней гр. в умывальной зоне установлена 1 раковина (положено 1 раковина на 5 детей), что является нарушением п.6.16.3., п. 6.16.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 - в туалетных старшей и подготовительной группы не предусмотрены раздельные туалетные комнаты (кабинки) для мальчиков и девочек, что является нарушением п. 6.16.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 - в туалетных отсутствует детские полотенца для ног, что является нарушением п.6.21. СанПиН 2.4.1.3049-13 - в моечной подготовительной группы остекление окон выполнено не из цельного стеклопакета, что является нарушением п. 4.16 СанПиН 2.4.1.3049-13 - в спальне подготовительной группы стены не гладкие, имеются щели над окнами, что не позволяет проводить уборку влажным способом и дезинфекцию, и являются нарушением а. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 - в спальне младшей гр. Покрытия пола (линолеум) имеет повреждения, дефекты, что не допускает проводить обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфекционных растворов, и является нарушением п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 -в туалетной младшей группы на потолке следы течи, что является	- детские полотенца для ног приобретены на каждого ребенка; - в моечной подготовительной группы остекление выполнено в соответствии с п.4.16.Санпин 2.4.1.3049-13 отремонтировано покрытие пола, (повреждение линолеума ликвидировано); - в спальне подготовительной группы стены отделаны материалом, позволяющим проводить влажную уборку и дезинфекцию; - в спальне младшей группы отремонтировано покрытие пола, (повреждение линолеума ликвидировано); - в туалетной и умывальной комнатах младшей группы проведен ремонт потолка; - ступени в туалетной младшей группы отремонтированы; - заделаны многочисленные трещины в фундаменте здания; - стены в коридоре обработаны и отделаны в соответствии с п. 5.1.Санпин 2.4.1.3049-13; - пробы отбираются в полном объеме; - меню пересмотрено и внесены изменения в соответствии с п.15.6.Санпин 2.4.1.3049-13;

				нарушением п. 5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 - в умывальной младшей гр. На потолке трещины, что является нарушением п. 5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 - ступени (вход в умывальную младшей гр.) в выбоинах, что не допускает проводить обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфекционных растворов, и является нарушением п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 - не проводятся инженерно-технические мероприятия по защите здания общеобразовательного учреждения от проникновения грызунов, а именно – в фундаменте здания имеются многочисленные трещины (отверстия), что является нарушением п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 - асфальтовое покрытие дошкольной образовательной организации частично в выбоинах, что является нарушением п. 3.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 - стены в коридоре (вход в дошкольную образовательную организацию) с признаками поражения грибом, что не допускает проводить уборку влажным способом и дезинфекцию и является нарушением п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 - в коридоре покрытие пола (линолеум) имеет повреждения, дефекты, что не допускает проводить обработку влажным способом с использованием моющих и дезинфекционных растворов и является нарушением п. 5.5 СанПиН	
--	--	--	--	---	--

				2.4.1.3049-13 - суточная проба отобрана не в полном объеме, что является нарушением п. 14.24 СанПиН 2.4.1.3049-13 - в примерном меню за 23.07.2018г. в обед не включено второе блюдо (гарнир и блюдо из мяса, рыбы или птицы), что является нарушением п 15.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 - согласно экспертному заключению по результатам лабораторных испытаний (измерений) филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РО» в г.Шахты № 30.01-10/1120 от 18.07.2018г. в смыве с весов обнаружены БГКП, что является нарушением ст. 28 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.99г; пп. 8-9 ч.3 ст. 10 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» 2 корпус - асфальтовое покрытие дошкольной образовательной организации частично в выбоинах, что является нарушением п. 3.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 - в туалетной младшей дошкольной группы в умывальной зоне установлена 1 раковина (положено 4 раковины) что является нарушением п. 3.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 - в старше группе в буфетной на потолке следы течи, что является нарушением п. 5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 - в подготовительной гр.-в групповой, покрытие пола (линолеум) имеет	2 корпус - в старшей группе в буфетной отремонтирован потолок, возле входа в буфетную отремонтировано покрытие пола, устранены повреждения и дефекты линолеума.
--	--	--	--	--	--

			повреждения, дефекты, что не допускает проводить обработку влажным способом с использованием моющих и дезинфекционных растворов и является нарушением п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 3 корпус - в коридоре в правом крыле покрытие пола (линолеум) имеет повреждения, дефекты, что не допускает проводить обработку влажным способом с использованием моющих и дезинфекционных растворов и является нарушением п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 - в умывальной зоне младшей и средней гр. стены (кафель, местами в выбоинах), что не допускает проводить уборку влажным способом и дезинфекцию и является нарушением п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 - потолок в спальнях младшей и средней гр. Имеет трещины, что является нарушением п. 5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 - в туалетной старшей группы кафель на стене не гладкий, имеет трещины, что не позволяет проводить уборку влажным способом и дезинфекцию и является нарушением п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 3 корпус (пищеблок) - остекление окон выполнено не из цельного стеклопакета, замена разбитых стекол не проводиться немедленно, что является нарушением п. 4.16. СанПиН 2.4.1.3049-13	3 корпус - в коридоре в правом крыле произведена замена линолеума; - в умывальной зоне младшей и средней групп кафель на стенах, имеющих трещины, заменен на цельный; - потолки в спальнях младшей и средней групп отремонтированы.
			Пищеблок - произведена замена стекол, имеющих трещины; - поверхность подоконников отремонтирована в соответствии с п.5.1.Санпин 2.4.1.3049-13; - в моечном помещении проведен ремонт оконных откосов.	

			- поверхность подоконников не гладкая, не имеет отделки, допускающую уборку влажным способом о дезинфекцию, что является нарушением п. 5.1 СанПин 2.4.1.3049-13 - В моечном помещении оконный откос не имеет отделки, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию, что является нарушением п. 5.1 СанПин 2.4.1.3049-13 - для мытья кухонной посуды отсутствует двухсекционная ванна, что является нарушением п. 13.10 СанПин 2.4.1.3049-13 - в помещении постирочной на потолке шели, что является нарушением п. 5.4 СанПин 2.4.1.3049-13	
--	--	--	---	--

Заведующий МБДОУ №37 г.Шахты

В.С. Воробьева

