

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Краснодарский край г.Краснодар ул.Дзержинского,95/1, (861) 224-04-35
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Ейского района
(наименование органа государственного пожарного надзора)

Краснодарский край г. Ейск ул. Красная, 68/1, (86132) 4-33-01
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписания № 2 / 1 / 9
по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)
общеобразовательная школа № 3 им. генерал-фельдмаршала М.С. Воронцо-
ва г. Ейска Муниципального образования Ейский район

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора
Ейского района по пожарному надзору № 2
(наименование органа ГПН)

от «11» января 2021 г. ст. 6 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин.
«01» февраля 2021 г. по 12 ч. 00 мин. «12» февраля 2021 г.,
проведена проверка Старшим инспектором ОНД и ПР Ейского района
(должность, звание, фамилия, инициалы)

старшим лейтенантом внутренней службы Кошкалда В.В. зданий и помеще-
ний МБОУ СОШ №3, расположенных по адресу: Ейский район, г. Ейск ул.
Бердянская, 113-115 угол ул. К. Маркса, 21
(наименование объекта надзора и его адрес)


совместно с директором МБОУ СОШ № 3 им. генерал-фельдмаршала М.С.
Воронцова г. Ейска МО Ейский район Мозговой Еленой Хакимьяновной
(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №
69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нару-
шения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в
ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Отсутствует регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты с учетом требований технической документации изготовителя технических средств в соответствии с которым проводится ремонт, монтаж, техническое обслуживание и эксплуатация средств обеспечения пожарной безопас-	(п. 54 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)	04.07.2021	

	ности и пожаротушения, утвержденный директором школы (руководителем)			
2.	Отсутствует информация изготовителя средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения о возможности эксплуатации пожарной сигнализации сверх срока службы. Отсутствует ежегодное проведение испытаний указанных средств	(п. 54 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)	04.07.2021	
3.	Наружная эвакуационная лестница 3-го типа расположена на расстоянии менее 1 м от окон старого здания школы (лит. А, Д, Д1, а, д, а1, а2, а3)	(ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст.53 Федерального закона от 22.07.08г. №123-ФЗ; п.4.4.1, 4.4.2 СП 1.13130.2009; п. 4.4.7 СП 1.13130.2020; п.6.29, 6.30* СНиП 21-01-97*; п.5.4 СНиП 31-06-2009); п. 23 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)	04.07.2021	
4.	Наружная эвакуационная лестница 3-го типа, ведущая из старого здания школы (лит. А, Д, Д1, а, д, а1, а2, а3), выполнена с уклоном более нормативного	(ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст.53 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ; п.4.4.2 СП 1.13130.2009; п. 4.4.3 СП 1.13130.2020; п.6.30* СНиП 21-01-97*; п.5.4 СНиП 31-06-2009; п. 23 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)	04.07.2021	
5.	В старом здании школы (лит. А, Д, Д1, а, д, а1, а2, а3) лестничные клетки не отделены от примыкающих помещений перегородками с дверями	(ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст.53 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ; п.4.2.7 СП 1.13130.2009; п. 4.4.11 СП 1.13130.2020; п. 6.34* СНиП 21-01-97*, п.23 ППР РФ; п.2.1.21 ППБ	04.07.2021	

конкретно, в отношении объектов
и в отношении средств
обеспечивают пожарной безопас-

		101-89; п. 23 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)		
	3-х этажная новая пристройка			
6.	Наружная эвакуационная лестница 3-го типа ведущая из помещений 3-го и 2-го этажей здания выполнена с уклоном более нормативного	(ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст.53 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ; п.4.4.2 СП 1.13130.2009; п. 4.4.7 СП 1.13130.2020; п.6.30* СНиП 21-01-97*; п.5.4 СНиП 31-06-2009; п. 23 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)	04.07.2021	
7.	Наружная эвакуационная лестница 3-го типа ведущая из помещения актового зала расположена на расстоянии менее 1 м от окон	(ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст.53 Федерального закона от 22.07.08г. №123-ФЗ; п.4.4.1, 4.4.2 СП 1.13130.2009; п. 4.4.3 СП 1.13130.2020; п.6.29, 6.30* СНиП 21-01-97*; п.5.4 СНиП 31-06-2009; п. 23 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)	04.07.2021	
8.	Имеющиеся эвакуационные выходы из актового зала выполнены не рассредоточенными	(ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст.53, 89 Федерального закона от 22.07.08г. №123-ФЗ; п.4.2.4 СП 1.13130.2009; п. 4.4.16, п. 4.2.17 СП 1.13130.2020; п.6.15* СНиП 21-01-97*; п. 23 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от	04.07.2021	

		16.09.2020 № 1479)		
	Здание филиала			
9.	Из здания филиала отсутствует второй эвакуационный выход	(ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст.53 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ; п.8.1.11 СП 1.13130.2009; п. 4.2.9 СП 1.13130.2020; п.6.13* СНиП 21-01-97*; п. 23 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)	04.07.2021	


Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несет:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



Старший инспектор
ОНД и ПР Ейского района
(должность государственного инспектора)

Кошкалда В.В.
(фамилия, инициалы)

« 12 » февраля 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

директор МБОУ СОШ № 3 им.
генерал-фельдмаршала М.С.
Воронцова г. Ейска МО Ейский
район

Мозговая Е.Х.
(фамилия, инициалы)

« 12 » февраля 20 21 г.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 52-ФЗ «О внутренней безопасности» необходимо устранить нарушения обязательных требований к внутренней безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Пункт плана проверки	Срок устранения нарушения	Отметка (подпись)
1.	Отсутствует регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты с учетом требований технической документации и нормативных документов в соответствии с которыми, проводятся ремонт, монтаж, техническое обслуживание и эксплуатация средств обеспечения пожарной безопас-	до 04.09.2021 г.	