

Областное государственное казенное общеобразовательное учреждение  
«Ивановская коррекционная школа-интернат №2»  
153027, Иваново, ул. Маршала Жаворонкова, 3 тел./факс (4932) 33-23-68  
ИНН/КПП 3702315222/370201001 e-mail: iv.shkola4vida@mail.ru

Исх. № 16  
от 24.01.2022

МЧС России  
Главное управление министерства  
Российской Федерации по делам  
гражданской обороны, чрезвычайным  
ситуациям и ликвидации последствий  
стихийных бедствий по  
Ивановской области  
Отдел надзорной деятельности  
городского округа Иваново

Заместителю главного  
Государственного инспектора г.о.  
Иваново по пожарному надзору

В ответ на Представление № 498 от 29.12.2021 сообщаем, что приняты действенные меры к устранению выявленных нарушений, причин и условий им способствовавших.

Была проведена оценка необходимых денежных средств для модернизации противопожарной (ПП) системы и направлена заявка учредителю на выделение дополнительного финансирования.

Нами был подготовлен проект монтажа с учетом всех замечаний «Системы автоматической пожарной сигнализации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре».

Учредителем на 2022 год выделены денежные средства в объеме 1604 тыс. руб. В апреле-мае 2022 г. будет проведен аукцион и смонтирована новая система с приемкой представителями ГУ МЧС.

Также сообщаем, что по пунктам замечаний предусмотрено:

Замечания	Выполнение
1. Не организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств (система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре в помещениях столовой находится в неработоспособном состоянии)	Полностью устранено на момент рассмотрения. Акт выполненных работ от 17.12.2021 №1 представлен.
2. Звуковые сигналы системы оповещения и управления при пожаре не	Не предусмотрены первоначальным проектом.

<p>обеспечивают уровень звука, превышающий допустимый уровень постоянного шума в помещении лаборантской в кабинете химии (в соответствии с СП 51.13330.2011 «Защита от шума») (фактически динамики отсутствуют)</p>	<p>Замечание будет устранено в рамках выполнения работ по контракту «Монтаж новой системы ГП сигнализации» в летний период 2022 г.</p>
<p>3. Звуковые сигналы системы оповещения и управления и управления при пожаре не обеспечивают уровень звука, превышающий допустимый уровень постоянного шума в помещении медицинского блока (в соответствии с СП 51.13330.2011 «Защита от шума») (фактически динамики отсутствуют)</p>	<p>Не предусмотрены первоначальным проектом. Замечание будет устранено в рамках выполнения работ по контракту «Монтаж новой системы ГП сигнализации» в летний период 2022 г.</p>
<p>4. Не все помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, а именно: помещение хранения уборочного инвентаря в туалете на 3 этаже, помещение хранения у кабинета психолога, помещение хранения моечно-уборочного инвентаря напротив теплового узла в столовой, помещение рядом с электрощитовой на 1 этаже. Помещение для хранения баков в столовой на 1 этаже, помещение для хранения мебели.</p>	<p>Во всех перечисленных помещениях, кроме помещения для хранения мебели, пожарная сигнализация отсутствует по причине отсутствия в первоначальном проекте. Замечание будет устранено в рамках выполнения работ по контракту «Монтаж новой системы ГП сигнализации» в летний период 2022 г.</p> <p>Помещение для хранения мебели оборудовано пожарной сигнализацией на момент проверки.</p>
<p>5. Настенные звуковые оповещатели расположены на расстоянии менее 150 мм от потолка до верхней части оповещателя, а именно: в коридоре 1,2,3,4 этажей, в сенсорной комнате, в игровой комнате, в спальнях комнатах.</p>	<p>Звуковые извещатели будут заменены в рамках выполнения работ по контракту «Монтаж новой системы ГП сигнализации» и установлены в соответствии с положениями (нормативных) правовых актов в летний период 2022 г.</p>