

**ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ**

1. Информация об объекте

Наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №9 «Улыбка»

Место нахождения (адрес) Краснодарский край, Тбилисский район, ст. Ловлинская, ул.Гагарина, д.2

Форма собственности объекта: муниципальная

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте Директор Хурдакова Любовь Александровна
(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Количество этажей здания 1, этаж расположения объекта 1

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

| Функциональные зоны / элементы объекта | Категории инвалидов ² | Нормативные требования | Соответствует / не соответствует | Примечания ¹ / Замечания по несоответствию |
|---|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--|
| 2.1. Участки и территории | | | | |
| Вход на территорию: | | | | |
| - ширина прохода, калитки, проема в ограждении | K | не менее 0,9 м. | соответствует | п. 4.1.7; 5.1.4 |
| - высота порога или перепад у калитки | K | не более 1,4 - 1,5 см. | соответствует | п. 4.1.8; 5.1.4 |
| Лестница на входе на территорию: | | | | |
| - высота подъема ступеней | O, C | 12 – 15 см. | Z | п. 4.1.12 |
| - ширина ступеней | O, C | 35 - 40 см. | Z | п. 4.1.12 |
| - единообразная геометрия ступеней | O, C | наличие | Z | п. 4.1.12 |
| - поручни по обеим сторонам на высоте | O, C | наличие | Z | п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) |

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

| Функциональные зоны / элементы объекта | Категории инвалидов ² | Нормативные требования | Соответствует / не соответствует | Примечания ¹ / Замечания по несоответствию |
|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---|
| 90 см. | | | | |
| - рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м. | C | наличие | не соответствует | п. 4.1.12 |
| - контрастная окраска краевых ступеней | C | наличие | Z | п. 4.1.12 |
| Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию: | K | наличие | отсутствует | не требуется |
| - длина марша пандуса | K | не более 9,0 м. | Z | п. 4.1.14 |
| - уклон пандуса (высота / длина) | K | не более 1/20 (5%) | Z | п. 4.1.14 |
| - свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса | K | не менее 1,5 x 1,5 м. | Z | п. 4.1.15 |
| Поручни пандуса: | | | | |
| - вдоль обеих сторон | K, O | наличие | Z | п. 4.1.15 |
| - на высоте | K | 0,7 м. | Z | п. 4.1.15 |
| - на высоте | O | 0,9 м. | Z | п. 4.1.15 |
| - расстояние между поручнями | K | 0,9 - 1,0 м. | Z | п. 4.1.15 |
| Автостоянка | | | | |
| Количество мест для транспорта инвалидов | O, C, Г, K | не менее 10% (но не менее 1) | не соответствует | п. 4.2.1 |
| В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 x 3,6 м. | K | 5% | не соответствует | п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6 |
| Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание | K, O | не более 50 м. | не соответствует | п. 4.2.2 |
| Обозначение места специальным знаком: | | | не соответствует | |

| Функциональные зоны / элементы объекта | Категории инвалидов ² | Нормативные требования | Соответствует / не соответствует | Примечания ¹ / Замечания по несоответствию |
|--|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|
| - на поверхности покрытия стоянки | O, C, Г, К | наличие | не соответствует | п. 4.2.1; рис. Д.6 |
| - на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м. | O, C, Г, К | наличие | не соответствует | п. 4.2.1; рис. Д.6 |
| Съезд/заезд с тротуара на парковку: | | | | |
| - ширина | K | не менее 1,0 м. | Z | рис. Д.5 |
| - уклон | K | не более 10% | Z | п. 4.1.8 |
| - перепад высот в месте съезда | K | не более 1,5 см. | Z | п. 4.1.8 |
| Путь к входу в здание: | | | | |
| - указатели направления движения | K | наличие | отсутствуют | п. 4.1.3 не требуется |
| - ширина пути движения | K | не менее 1,2 м. | соответствует | п. 4.1.7 |
| - продольный уклон пути движения | K | не более 5% | соответствует | п. 4.1.7 |
| - высота бордюра по краям пешеходного пути | C | не менее 5,0 см. | не соответствует | п. 4.1.8 |
| Открытая лестница: | | | | |
| - высота подъема ступеней | O, C | 12 – 15 см. | Z | п. 4.1.12 |
| - ширина ступеней | O, C | 35 - 40 см. | Z | п. 4.1.12 |
| - единообразная геометрия ступеней | O, C | наличие | Z | п. 4.1.12 |
| - поручни по обеим сторонам на высоте 90 см. | O, C | наличие | Z | п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) |
| - рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м. | C | наличие | Z | п. 4.1.12 |

| Функциональные зоны / элементы объекта | Категории инвалидов ² | Нормативные требования | Соответствует / не соответствует | Примечания ¹ / Замечания по несоответствию |
|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|
| - контрастная окраска краевых ступеней | C | наличие | Z | п. 4.1.12 |
| Пандус, дублирующий открытую лестницу: | K | наличие | Z | п. 4.1.14 |
| - длина марша пандуса | K | не более 9,0 м. | Z | п. 4.1.14 |
| - уклон пандуса (высота / длина) | K | не более 1/20 (5%) | Z | п. 4.1.14 |
| - свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса | K | не менее 1,5 x 1,5 м. | Z | п. 4.1.15 |
| Поручни пандуса: | | | Z | |
| - вдоль обеих сторон | K, O | наличие | Z | п. 4.1.15 |
| - на высоте | K | 0,7 м. | Z | п. 4.1.15 |
| - на высоте | O | 0,9 м. | Z | п. 4.1.15 |
| - расстояние между поручнями | K | 0,9 - 1,0 м. | Z | п. 4.1.15 |

2.2. Вход

| | | | | |
|--|------|-------------|-------------|---|
| Лестница на входе наружная: | | | | |
| - поручни по обеим сторонам | O, C | наличие | Z | п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) |
| - поручни на высоте | O, C | 90 см. | Z | п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) |
| - высота подъема ступеней | O, C | 12 – 15 см. | Z | п. 4.1.12 |
| - ширина ступеней | O, C | 35 - 40 см. | Z | п. 4.1.12 |
| - единообразная геометрия ступеней | O, C | наличие | Z | п. 4.1.12 |
| Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе: | K | наличие | отсутствует | п. 4.1.14 |

| Функциональные зоны / элементы объекта | Категории инвалидов ² | Нормативные требования | Соответствует / не соответствует | Примечания ¹ / Замечания по несоответствию |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
| - длина марша пандуса | K | не более 9,0 м. | отсутствует | п. 4.1.14 |
| - уклон пандуса (высота / длина) | K | не более 1/20 (5%) | отсутствует | п. 4.1.14 |
| - свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса | K | не менее 1,5 x 1,5 м. | отсутствует | п. 4.1.15 |
| Поручни пандуса: | | | | |
| - вдоль обеих сторон | K, O | наличие | отсутствует | п. 4.1.15 |
| - непрерывная поверхность по всей длине | K, O | наличие | отсутствует | п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261) |
| - на высоте | K | 0,7 м. | отсутствует | п. 4.1.15 |
| - на высоте | O | 0,9 м. | отсутствует | п. 4.1.15 |
| - расстояние между поручнями | K | 0,9 - 1,0 м. | отсутствует | п. 4.1.15 |
| Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.) | K | наличие | отсутствует | п. 4.1.14; п. 5.2.13 не требуется |
| Входная площадка | | | | |
| Размер входной площадки: | | | | |
| - при открывании двери наружу | K | не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85 м. | соответствует | п. 5.1.3 |
| - при наличии пандуса | K | не менее 2,2 x 2,2 м. | Z | п. 5.1.3 |
| Нескользкое покрытие | K, O, C | наличие | соответствует | п. 5.1.3 |
| Дверь входная наружная: | | | | |
| - ширина проема одной створки двери в свету | K | не менее 0,9 м. | не соответствует | п. 5.1.4 менее 0,9 м |

| Функциональные зоны / элементы объекта | Категории инвалидов ² | Нормативные требования | Соответствует / не соответствует | Примечания ¹ / Замечания по несоответствию |
|--|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|
| - высота порога двери | K | не более 1,4 см. | не соответствует | п. 5.1.4 |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей | C | наличие | не требуется | п. 5.1.5 глухое полотно |
| Тамбур (глубина х ширина) | K | не менее 1,5 x 1,5 м. | не соответствует | п. 5.1.7; рис. Д. 10 |
| Дверь входная внутренняя: | | | | |
| - ширина проема одной створки двери в свету | K | не менее 0,9 см. | не соответствует | п. 5.1.4 |
| - высота порога двери | K | не более 1,4 см. | не соответствует | п. 5.1.4 |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей | C | наличие | глухое полотно | п. 5.1.5 |
| 2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж 1 | | | | |
| Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п. | K | не менее 1,5 м. | не соответствует | п. 5.2.1 |
| Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью | K | не менее 1,2 м. | не соответствует | п. 5.2.1 |
| Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку | K | не менее 0,9 м. | не соответствует | п. 5.2.4 |
| Высота порогов или перепад высот | K | не более 1,4 см. | не соответствует | п. 5.2.4 |
| Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ: | | | | |
| - на стенах | C | не более 10 см. | не требуется | п. 5.2.7 |
| - на отдельно стоящей опоре | C | не более 30 см. | не требуется | п. 5.2.7 |
| Лестница внутренняя ведущая на второй этаж | | | | |
| Ступени ровные с шероховатой по- | O, C | наличие | z | п. 5.2.9 |

| Функциональные зоны / элементы объекта | Категории инвалидов ² | Нормативные требования | Соответствует / не соответствует | Примечания ¹ / Замечания по несоответствию |
|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|
| верхностью | | | | |
| Поручни с двух сторон лестницы | O, C | наличие | z | п. 5.2.15 |
| Поручни на высоте | O, C | 90 см. | z | п. 5.2.15 |
| Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием | C, O | не менее 30 см. | z | п. 5.2.10 |
| Тактильные указатели на поручнях лестниц | C | наличие | z | п. 5.2.16 |
| Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверху и внизу | C | наличие | z | п. 5.2.10 |
| Различный цвет ступеней и площадок перед ними | C | наличие | z | п. 5.2.12 |
| Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги): | | | отсутствует | не требуется |
| - высота одного подъема | K, O | не более 0,8 м. | Z | п. 5.2.13 |
| - уклон (отношение высота / длина) | K, O | не более 1/20 (5%) | Z | п. 5.2.13 |
| - уклон при перепаде высот 20 см. и менее | K, O | не более 1/10 (10%) | Z | п. 5.2.13 |
| - горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса | K | не менее 1,5 х 1,5 м. | Z | п. 5.2.13 |
| Поручни вдоль обеих сторон пандуса: | K, O | наличие | Z | п. 5.2.15 |
| - на высоте | K | 0,7 м. | Z | п. 5.2.15 |
| - на высоте | O | 0,9 м. | Z | п. 5.2.15 |
| - расстояние между поручнями | K | 0,9 - 1,0 м. | Z | п. 5.2.15 |

| Функциональные зоны / элементы объекта | Категории инвалидов ² | Нормативные требования | Соответствует / не соответствует | Примечания ¹ / Замечания по несоответствию |
|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|
| - горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием | K, C, O | не менее 30 см. | Z | п. 5.2.15 |
| Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты) | C | наличие | Z | п. 5.2.14 |
| Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м. | K, O | наличие | Z | п. 5.2.13 |
| Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги): | | | | |
| - ширина проема одной створки двери в свету | K | не менее 0,9 см. | не соответствует | п. 5.1.4 |
| - высота порога двери | K | не более 1,4 см. | не соответствует | п. 5.1.4 |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей | C | наличие | не требуется | п. 5.1.5 глухое полотно |
| Лифт пассажирский к зоне оказания услуги: | | | отсутствует | не предусмотрен |
| - габариты кабины (глубина x ширина) | K | не менее 1,5 x 1,7 м. | Z | п. 5.2.18 |
| - ширина дверного проема кабины (в свету) | K | не менее 0,95 м. | Z | п. 5.2.18 |
| - тактильные средства информации на кнопках управления лифта | C | наличие | Z | п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008 |
| - тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта | C | наличие | Z | п. 5.2.20 |
| - напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см. | | наличие | Z | п. 5.2.20 |

| Функциональные зоны / элементы объекта | Категории инвалидов ² | Нормативные требования | Соответствует / не соответствует | Примечания ¹ / Замечания по несоответствию |
|--|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|
| 2.4. Зона оказания услуги³ – этаж 1 | | | | |
| Зал зрительный, читальный, ожидания и пр. | | | | |
| Количество мест для инвалидов-колясочников | K | не менее 1% | Z | п. 7.1.7 |
| Размер места для инвалида-колясчника: - при доступе сбоку | K | 0,55 x 0,85 м. | Z | п. 7.1.7 |
| - при доступе спереди или сзади | K | 1,25 x 0,85 м. | Z | п. 7.1.7 |
| Высота поверхности столов, прилавков, оконек касс и т.п. | K | не более 0,85 м. | Z | п. 7.1.9 |
| Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги | K | не менее 1,0 м. | Z | п. 7.1.9 |
| Предприятия торговли | | | отсутствует | не предусмотрено |
| Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п. | K | не более 0,85 м. | Z | п. 7.4.1 |
| Глубина полок | K | не более 0,5 м. | Z | п. 7.4.1 |
| Количество доступных расчетно-кассовых постов | K | не менее 1 | Z | п. 7.4.2 |
| Ширина прохода у расчетно-кассовых постов | K | не менее 1,1 м. | Z | п. 7.4.2 |
| Предприятия питания | | | | |
| Ширина проходов | K | не менее 0,9 м. | Z | п. 7.4.7 |
| Стол высотой не менее 0,65-0,7 м. | K | не менее 1 | Z | п. 7.4.7 |

³ При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).

| Функциональные зоны / элементы объекта | Категории инвалидов ² | Нормативные требования | Соответствует / не соответствует | Примечания ¹ / Замечания по несоответствию |
|---|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---|
| Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м. | K | наличие | Z | п. 7.4.7 |
| Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д. | | | отсутствует | не предусмотрено |
| Часть стойки-барьера регистрации (В х III) | K | не менее 0,85 x 1,0 | Z | п. 7.1.9 |
| Количество номеров для инвалидов | K, O, C, Г | 5% | Z | п. 6.3.1 |
| Входная дверь в номер: | | | Z | |
| - ширина проема двери | K | не менее 0,9 м. | Z | п. 6.3.2; 6.1.8 |
| - высота порога | K | не более 1,4 см. | Z | п. 5.1.4 |
| Свободное пространство в номере | K | диаметр не менее 1,4 м. | Z | п. 6.3.1 |
| Туалет в номере (на этаже): | | | | |
| - ширина дверного проема | K | не менее 0,8 м. | Z | п. 6.3.2; 6.1.8 |
| - высота порога | K | не более 1,4 см. | Z | п. 5.1.4 |
| - пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом | K | не менее 0,75 м. | Z | п. 5.3.3; рис. Д. 11 |
| - пространство для разворота кресла-коляски | K | диаметр не менее 1,4 м. | Z | п. 5.3.3; рис. Д. 11 |
| - откидные опорные поручни, штанги | K, O | наличие | Z | п. 5.3.3; рис. Д. 11 |
| Обслуживание в кабинете: | | | | |
| - ширина проема двери | K | не менее 0,9 м. | Z | п. 6.3.2; 6.1.8 |
| - высота порога | K | не более 1,4 см. | Z | п. 5.1.4 |

| Функциональные зоны / элементы объекта | Категории инвалидов ² | Нормативные требования | Соответствует / не соответствует | Примечания ¹ / Замечания по несоответствию |
|---|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---|
| - ширина прохода | K | не менее 1,2 м. | Z | п. 5.2.2 |
| - стол с высотой рабочей поверхности | K | не более 0,85 м. | Z | п. 7.1.9 |
| - ширина и высота проема стола для ног | K | не менее 0,75 x 0,49 м. | Z | п. 7.1.9 |
| - пространство для разворота кресла-коляски | K | диаметр не менее 1,4 м. | Z | п. 5.2.2 |
| 2.5. Санитарно-гигиеническое помещение | | | | |
| Доля доступных кабин уборных от общего количества | K | 7% (но не менее 1) | Z | п. 5.3.2 |
| Знак доступности кабины для инвалидов | K | наличие | Z | п. 5.3.6 |
| Размер кабины (ширина x глубина) | K | не менее 1,65 x 1,8 м. | Z | п. 5.3.3; рис. Д. 11 |
| Ширина двери кабины | K | не менее 0,9 м. | Z | п. 5.3.3; рис. Д. 11 |
| Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом | K | не менее 0,75 м. | Z | п. 5.3.3; рис. Д. 11 |
| Пространство для разворота кресла-коляски | K | диаметр не менее 1,4 м. | Z | п. 5.3.3; рис. Д. 11 |
| Откидные опорные поручни, штанги | K, O | наличие | Z | п. 5.3.3; рис. Д. 11 |
| Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом | K | наличие | Z | п. 5.3.6 |
| 2.6. Средства информации – этаж 1 | | | | |
| Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения | K, C, Г | наличие | не соответствует | п. 5.5.1 |

| Функциональные зоны / элементы объекта | Категории инвалидов ² | Нормативные требования | Соответствует / не соответствует | Примечания ¹ / Замечания по несоответствию |
|--|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|
| Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками | К, С, Г | наличие | не соответствует | п. 5.5.8 |
| Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте | К, С, Г | от 1,5 до 4,5 м. | не соответствует | п. 5.5.4; 5.5.6 |
| Речевые информаторы | С | наличие | не требуется | п. 5.5.3; 5.5.4 |
| Световые текстовые табло для вывода оперативной информации | Г | наличие | не требуется | п. 5.5.3; 5.5.4 |

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

| Наименование функциональных зон объекта | Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#») | | | |
|---|--|---|---|---|
| | К | О | С | Г |
| Участки и территории | - | - | - | + |
| Вход | - | - | - | # |
| Пути движения | - | - | - | # |
| Зона оказания услуги | - | # | # | # |
| Санитарно-гигиеническое помещение | - | - | - | - |
| Средства информации | - | # | - | # |

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужно отметить знаком «Х»)

| | Степень доступности объекта | Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов | | | |
|-------------------|-----------------------------|---|---|---|---|
| | | К | О | С | Г |
| Объект доступен | | | | | X |
| Объект недоступен | X | X | X | X | |

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

| Функциональные зоны объекта | Основные мероприятия по адаптации |
|-----------------------------------|---|
| Участки и территории | <p>Пешеходная дорожка ведущая к зданию, неровная имеет разрушения, выбоины в асфальте. Необходимо устраниить и обеспечить условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание.</p> <p>Необходимо оборудовать разметкой парковочного места для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске, следует предусматривать размером 6,0 x 3,6 м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины</p> <p>Оборудовать знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) в соответствии с ГОСТ 12.4.026, расположенным на высоте не менее 1,5 м</p> |
| Вход | <p>Необходимо заменить входную дверь, чтобы ширина одной створки в свету была не менее 90 см в свету, предусмотрев порог не более 1,4 см. Наружная лестница должна иметь поручни с двух сторон на высоте 90 см.</p> <p>Поверхность ступеней должна иметь антискользящее покрытие и быть шероховатой. Краевые ступени лестницы должны быть выделены цветом или фактурой.</p> <p>Уклон пандуса должен быть не круче 1:20 5% (высота/длина). Пандус должен иметь навес, двустороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 м и 0,7 м. Расстояние между поручнями пандуса должно быть в пределах 0,9-1,0 м. Поверхность пандуса должна быть нескользкой, отчетливо маркированной цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности.</p> |
| Зона оказания услуги | <p>Необходимо заменить внутренние двери в группы, чтобы ширина одной створки в свету была не менее 90 см, предусмотрев порог не более 1,4 см.</p> <p>В гардеробной необходимо предусмотреть индивидуальный шкаф для хранения одежды инвалидов, пользующихся креслом-коляской, обозначить место для инвалидов-колясочников пиктограммой.</p> <p>Необходимо оборудовать лестницу-ведущую на второй этаж дублирующим поручнем на высоте 90 см</p> |
| Санитарно-гигиеническое помещение | Функциональная зона отсутствует |
| Средства информации | Оборудовать здание информацией о назначении помещения внутри здания рядом с дверью со стороны дверной ручки с дублированием рельефными знаками размером не менее 30 x 20 см с указанием названия объекта, его назначения. |

« 01 » марта 2017г.
Дата составления Паспорта

специалист 3 разряда отдела по вопросам мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий и групп населения

Чихачев Артем Сергеевич
Ф.И.О


подпись

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ТБИЛИССКОГО РАЙОНА»
Красная ул., д. 134, станция Тбилисская
Тбилисский район, Краснодарский край
352300, тел. факс 8 (861) 3-22-46
e-mail: agxtek.tb@yandex.ru
ОГЛЮ 21051154 ОКОНХ 66000
ИЧН 2151010080 КПП 235101001

21.07.13 № 43 от 21.07.13
на № 43

Директору МБДОУ д/с № 9

«Улыбка»

Л.А. Хурдаковой

СПРАВКА

В целях определения допустимости устройства пандуса к зданию детского сада, расположенному в ст. Ловлинской по ул. Гагарина 2, согласно СП 59.13330.2011 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» подготовлена данная справка.

В соответствии с пунктом 4.1.14 СП 59.13330.2011 «Лестницы должны дублироваться пандусами или подъемными устройствами».

При выезде и обследовании на местности указанного строения установлено, что входной узел в здание расположен на одном уровне с планировочной отметкой земли, лестница отсутствует. Таким образом, устройство пандуса к указанному зданию не требуется.

Начальник МАУ
«УАиГ Тбилисского района»

Н.В. Синило



М.Н. Железнев
2-59-02