

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ ДО «ДЮСШ»

Р.Н. Чернов

« » \_\_\_\_\_ 2021г.

## АКТ

### проверки спортивного оборудования, инвентаря, спортивных объектов МБОУ ДО «ДЮСШ» ст. Павловской

Комиссия в составе:

Председатель комиссии Чернов Р.Н. - директор МБОУ ДО «ДЮСШ».  
Члены комиссии: Зарагулов Е.В. - заместитель директора по СР;  
Дядюх И.В. - специалист по охране труда;  
Шастик С.М. - тренер-преподаватель.

27.07.2021г. провела проверку пригодности к использованию и дальнейшей эксплуатации спортивного оборудования и инвентаря МБОУ ДО «ДЮСШ».

Площадь спортивного зала: 834,4 м<sup>2</sup>. Состояние спортивного зала соответствует требованиям СанПиН. Предписания и замечания по итогам проверок спортивного инвентаря и оборудования отсутствуют. Спортивный зал укомплектован следующим спортивным оборудованием и инвентарем:

1. Кольца баскетбольные (2шт.) находятся в спортивном зале, закреплены на баскетбольных щитах (2 шт.). Щиты и баскет фермы (2 шт., инв. номера 1101048140, 1101048141) находятся в спортивном зале, закреплены к бетонной стене надёжно и пригодны к эксплуатации; передвижной щит баскетбольный двухсторонний - не имеет технических повреждений, перемычки целые, сварочные швы без трещин, фиксаторы рабочие.
2. Сетка волейбольная (1 шт.) находится в спортивном зале, закреплена на волейбольных стойках, стойки закреплены к бетонной стене на болтах и безопасны в эксплуатации.
3. Шведские стенки (4 шт., инв. номер 110106669440) находятся в спортивном зале, закреплены специальными натяжными болтами к полу и к стене, пригодны к эксплуатации.
4. Зоны приземления д/дорожки (2 шт., инв. номер 1101063097) находятся в спортивном зале в удовлетворительном состоянии, пригодны к эксплуатации.
5. Яма прыжковая (1 шт., инв. номера 4101260081) находится в спортивном зале в удовлетворительном состоянии, пригодна к эксплуатации.

6. Маты гимнастические (3 шт., инв. номер 110106669115) находятся в спортивном зале в удовлетворительном состоянии, пригодны к эксплуатации.
7. Ворота футбольные (2 шт., инв. номера 110106668131, 110106668132) закреплены надёжно, пригодны к эксплуатации. Футбольные ворота закреплены в соответствии с требованиями установки спортивного оборудования.

Ежедневно в спортивном зале могут заниматься около 150 обучающихся.

На территории стадиона установлены:

1. Ворота футбольные (2 шт.) вкопаны в землю, закреплены надёжно, пригодны к эксплуатации.

Футбольные ворота закреплены в соответствии с требованиями установки спортивного оборудования.

В МБОУ ДО «ДЮСШ» ежегодно проводятся проверки установки и крепления спортивного оборудования накануне начала учебного года; дата последней проверки – 31 июля 2020 года.

Инструкции по ТБ имеются; инструктажи проводятся под роспись.

В спортивном зале имеется медицинская аптечка, укомплектованная в соответствии с требованиями.

В спортивном зале имеется система вентиляции.

Освещение соответствует требованиям СанПиН.

Имеются в наличии первичные средства пожаротушения: огнетушители, пожарные краны, рукава. Имеется запасный противопожарный выход.

Вывод: оборудование в спортивном зале МБОУ ДО «ДЮСШ» и на территории стадиона закреплено и соответствует требованиям техники безопасности. Спортивный зал и спортивные уличные сооружения соответствуют требованиям СанПиН и пригодны к проведению учебных занятий и тренировок (спортивных секций). У ответственного за содержание и осуществление контроля за спортивными сооружениями, спортивным инвентарём имеются необходимые инструкции по технике безопасности; инструктаж проводится своевременно под роспись в журнале инструктажа.

Директор МБОУ ДО «ДЮСШ»



Р.Н. Чернов

Е.В. Зарагулов

И.В. Дядюх

С.М. Шастик