

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 18**

И.о.директора

Утверждаю:

Л.Б. Пронина

30 августа 2023 г.



**АКТ
испытаний спортивного оборудования
в физкультурном зале и на прогулочных площадках**

Наша комиссия в составе:

1. Пелихова Н.В. заместитель директора по УВР, председатель комиссии
2. Шныпко В.В. учитель русского языка и литературы, председатель ПК, член комиссии.
3. Зубков И.В. - учитель физической культуры, член комиссии

Составила настоящий акт в том, что:

В физкультурном зале и на площадках ДООУ спортивное оборудование для проведения занятий и прогулок подлежит визуальному осмотру и испытанию под нагрузкой:

- шведская стенка 2 шт.,

каждая перекладина находилась под нагрузкой 120 кг, приложенной под углом 60 градусов,

- гимнастические скамейки 12 шт., под нагрузкой 240 кг
- стационарные баскетбольные кольца 2 шт.

визуальный осмотр крепежа колец и стойки под нагрузкой.

визуальный осмотр крепежа к стене

- гимнастические маты- 10 шт., визуальный осмотр целостности и плотности материала
- подкидная доска (гимнастический мостик)-2 шт.
- стационарные перекладины-2 шт.
- гимнастическое бревно-1 шт.
- борцовский ковер-1 шт. визуальный осмотр целостности и плотности материала
- ролл маты-1 шт. визуальный осмотр целостности и плотности материала

Заключение:

После снятия нагрузки повреждения и смещения не обнаружены, крепёжи надёжно закреплены, гимнастические снаряды не имеют в узлах и сочленениях люфтов, качаний, прогибов, детали крепления (гайки, винты) надёжно завинчены.