

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии

Директор МБУ ДО

«ДМШ №1 г. Хабаровска»



Д.И. Дьяченко

« 10 » 12 20 18 г.

## АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Школа
- 1.2. Адрес объекта 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Гоголя, 25
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2-х этажей, 1353,5 кв.м
  - часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, **нет**); \_\_\_\_\_ кв.м
- 1.4. Год постройки здания до 1907 г., последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июль-август 2014 г., капитального \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №1 г. Хабаровска», МБУ ДО ДМШ №1.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Гоголя, 25

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация дополнительное образование детей.

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Троллейбус: маршрут №1: ост. Комсомольская площадь – ост. Площадь им. Ленина (школа), ост. Аэропорт – ост. Площадь им. Ленина (школа).

Трамвай: маршрут №1: ост. Вокзал – ост. ул. Шеронова (школа), ост. Химфармзавод – ост. ул. Шеронова (школа)

Маршрут №3: ост. 19 школа – ул. Шеронова (школа), ост. Вокзал – ул. Шеронова (школа).

Автобус: маршрут №55: ост. Аэропорт – ост. пл. им. Ленина (школа), ост. Комсомольская площадь – ост. Площадь им. Ленина (школа).

маршрут №14: ост. пос. им. Горького – ост. пл.им. Ленина, ост. Комсомольская пл. – пл.им. Ленина.

маршрут №82: ост. Овощесовхоз – ост. пл.им. Ленина, ост. Комсомольская пл. – ост. пл.им. Ленина.  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 700 м

3.2.2 время движения (пешком) 7-10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать надземный переход, спуск к школе)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации до- ступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД, ДУ, Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	Б

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (К),		4
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, С, Г, У)	2.1	1
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, С, Г, У)	1.1-1.5, 2.1- 2.5, 3.1-3.3	47
4	Зона целевого назначения здания (це- левого посещения объекта)	ДЧ-И (О, С, Г, У)	1.2., 1.5, 2.3, 2.4, 3.2,3.3	57
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (С, Г, У)	1.6, 2.6, 3.4	88
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (С, Г, У)	2.2	52
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (С, Г, У)		13

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: Объект является ВНД (К), ДУ (О, С, Г) и ДП-И (У).

**- Объект временно недоступен для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках** в связи с несоответствием высоты порога при входе и движении по всему пути движения в помещении, отсутствием пандуса при входе в здание, нет съемного пандуса или подъемного устройства для обеспечения доступа на 1-й и 2-й этажи здания, санитарно-гигиенические помещения и пути эвакуации являются временно недоступными для данной категории инвалидов;

- Объект доступен условно для инвалидов, с нарушениями опорно-двигательного аппарата поскольку требуется сопровождение;

- Объект доступен условно для инвалидов, с нарушениями зрения, так как отсутствует акустические средства информации;

- Объект доступен условно для инвалидов, с нарушениями слуха, так как залы не оборудованы специальными персональными приборами усиления звука;

- Для инвалидов с нарушениями умственного развития учреждение является объектом, на котором выполнены требования доступности по основным функциональным зонам и обеспечивается достижение мест целевого посещения.

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт капитальный
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий и капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий и капитальный
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт капитальный
8.	<b>Все зоны и участки</b>	Ремонт текущий и капитальный

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2015 г. проведена разработка научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Дом доходный И.Л. Рифа» 1896 г., 1907-1926 г.г. в г. Хабаровске, по ул. Гоголя, 25.

В апреле 2018 г. в рамках исполнения муниципальной программы города Хабаровска «Доступная среда» на 2014-2020 годы были выделены средства в размере 92 100 рублей и приобретено необходимое оборудование, которое было установлено (коммерческое предложение ИП Сарыкин Д.В. от 24.04.2018 г.)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: создание условий для социального обслуживания всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения. Объект будет доступен полностью для каждой из 5 категорий инвалидов.

Оценка результата исполнения муниципальной программы города Хабаровска «Доступная среда» на 2014-2020 годы, плана адаптации объекта (по состоянию доступности) – ДП-В.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. Согласование на Комиссии \_\_\_\_\_  
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: 2015 г. проведена разработка научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Дом доходный И.Л. Рифа» 1896 г., 1907-1926 г.г. в г. Хабаровске, по ул. Гоголя, 25.

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается \_\_\_\_\_

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ <http://www.mbovl.ru> (наименование сайта, портала) \_\_\_\_\_

## 5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |         |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на 2 л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на 2 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на 1 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на 3 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на 46 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на 3 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) \_\_\_\_\_

Руководитель  
рабочей группы Директор

Л.И. Дьяченко

Члены рабочей группы:  
Заместитель директора по АХЧ

Н.В. Жмачинская

Рабочий по комплексному  
обслуживанию и ремонту здания

С.М. Цекарский

Председатель ХМО ВОС

Лысенко М. М.А. Лысенко

В том числе:

представители общественных  
организаций инвалидов:  
Зам. Председателя ХКО ООО ВОИ

А.С. Верещагин

Председатель ХКО ООО ВОГ

О.В. Свионтковская

Председатель ХРО ВОС

Е.А. Зенкина

представители организации,  
расположенной на объекте:

Председатель профсоюзного комитета ДМШ № 1

Н.Ю. Желтоухова

Управленческое решение согласовано « 10 » 12 20 18 г.  
(протокол № \_\_\_\_\_)

Комиссией (название) \_\_\_\_\_

### I Результаты обследования:

#### 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 1 г. Хабаровска», МБУ ДО ДМШ №1.  
680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Гоголя, 25  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	2.1	1	Бордюр свыше 160 мм Схема движения к объекту отсутствует	К,О,С К,О,С,Г,У	Привести в соответствие	Капитальный ремонт Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		13	На пути движения к объекту имеются нарушения покрытия тротуаров, дорог Присутствуют бордюры высотой более 160мм Уклоны съезда с тротуаров на пути движения отсутствуют	К,О,С К,О,С К,О,С	Привести в соответствие	Капитальный ремонт Капитальный ремонт Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	есть		28	Краевые ступени лестничных маршей не выделены цветом или фактурой, Перед открытой лестницей отсутствуют предупредительные тактильные полосы за 0,8 – 0,9 м шириной 0,3 – 0,5 м	К,О,С	Привести в соответствие	Текущий ремонт
1.4	Пандус (наружный)	нет		25	Пандус (наружный) отсутствует	К,О,С К,О,С К,О,С	Привести в соответствие	Капитальный ремонт

1.5	Автостоянка и парковка	есть	3	Парковочные места не соответствуют размерам	К	Привести в соответствие	Текущий ремонт
				Отсутствие доступных мест для автомашин, салоны которых приспособлены для инвалидов на креслах-колясках	К		Текущий ремонт
				Проходы на доступных местах не выделены цветом	К		Текущий ремонт
				Выделяемые места не обозначены знаками	К		Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет	1	Отсутствие информационных знаков, указателей	К,О,С,Г,У	Привести в соответствие	Текущий ремонт

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ВНД (К)		1-28	Ремонт (текущий и капитальный)

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

**I Результаты обследования:**  
**2. Входа (входов) в здание**

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
«Детская музыкальная школа № 1 г. Хабаровска», МБУ ДО ДМШ №1,  
680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Гоголя, 25  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		28	Краевые ступени лестничных маршей не выделены цветом или фактурой, Перед открытой лестницей отсутствуют предупредительные тактильные полосы за 0,8 – 0,9 м шириной 0,3 – 0,5 м	К, О, С	Привести в соответствие	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет		25	Пандус (наружный) отсутствует	К,О,С К,О,С К,О,С	Привести в соответствие	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		28	Не соответствие размеров входной площадки с пандусом, входной площадки без пандуса при открывании полотна дверей наружу  Дренажные ячейки отсутствуют	К,О,С  К,О,С	Привести в соответствие	Капитальный ремонт  Текущий ремонт

2.4	Дверь (входная)	есть	38	Высота порогов на входе более 1,4 см.	К,О,С К,О,С	Привести в соответствие	Текущий ремонт Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть	45,46	Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов менее 2,3 при ширине менее 1,5м.	К,О,С	Привести в соответствие	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	31	Доступные входы оборудованы знаками доступности: наклейка информационная - желтые круги на входной двери; информационное табло – название учреждения, рельефный.  Установлена беспроводная система ПУЛЬСАР-3 для вызова персонала.	С  К, О, С, Г, У	Приведено в соответствие	

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-И (О, С, Г, У)		25,28,31,38,45,46	Ремонт текущий и капитальный

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению

**I Результаты обследования:****3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №1 г. Хабаровска». МБУ ДО ДМШ №1.

680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Гоголя, 25

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		50	Не обеспечивает доступный вход, прямой доступ на первый этаж	К,О,С	Привести в соответствие	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		50	нет	К,О,С	Привести в соответствие	Наклеена «желтая полоса» противоскользкая
3.3	Пандус (внутри здания)	нет		50	Отсутствует	К,О,С	Привести в соответствие	Текущий ремонт
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет		50	Подъемник отсутствует	К,О,С	Привести в соответствие	Текущий ремонт
3.5	Дверь	есть		37	Ширина дверного проема в помещение 63 см. Высота порога дверного проема в помещение выше 1,4 см.		Привести в соответствие	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		55	Зоны «возможной опасности» с учетом проекции движения дверного полотна не обозначены.	К,О,С,Г	Привести в соответствие	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет			Отсутствует информация о схеме движения инвалидов по зданию с указанием доступных мест общего пользования и обслуживания МГН	К,О,С,ГУ К,О,С,ГУ	Привести в соответствие	Текущий ремонт

					Доступный маршрут не обозначен знаками			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (О, С, Г, У)		37,50,55	Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

**I Результаты обследования:****4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей

«Детская музыкальная школа № 1 г. Хабаровска», МБОУ ДОД ДМШ №1.

680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Гоголя, 25

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		58		К,О,С,Г,У	Установлены тактильные и информационные знаки (пиктограмма, рельефный)	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет			Информационные обозначения представлены не в полном объеме.	К,О,С,Г,У	Привести в соответствие	Текущий ремонт

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И (О, С, Г, У)		58	Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

к Акту обследования к паспорту доступности от «10 12» Приложение 5  
2018 г.

### I Результаты обследования: 5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей  
«Детская музыкальная школа № 1 г. Хабаровска», МБОУ ДОД ДМШ №1.  
680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Гоголя, 25  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		88-92, 98-102	<p>В комнате рядом с унитазом не предусмотрено пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей</p> <p>В кабине нет свободного пространства диаметром не менее 1,4 м для разворота кресла</p> <p>Отсутствуют откидные опорные поручни, штанги, поворотные или откидные сидения</p> <p>Размеры универсальной кабины не соответствуют требованиям</p> <p>Отсутствует писсуар на высоте от пола не более 0,4 м</p> <p>Отсутствуют унитазы, имеющие опору для спины</p> <p>Отсутствует диспенсер для туалетной бумаги для использования МГН без посторонней помощи</p>	<p>К,О</p> <p>К</p> <p>К,О</p> <p>К,О</p> <p>К</p> <p>К,О</p> <p>К,О,С,Г,У</p>	<p>Привести в соответствие</p> <p>Установлены специальные знаки (рельефные)</p>	<p>Капитальный Ремонт</p> <p>Капитальный Ремонт</p> <p>Капитальный Ремонт</p> <p>Капитальный Ремонт</p> <p>Капитальный Ремонт</p> <p>Текущий ремонт</p> <p>Текущий ремонт</p>

				Отсутствует система тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта)	К,О,С,Г,У		Текущий ремонт
				В доступных кабинах отсутствуют водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом	К,О,С,Г,У		Текущий ремонт
				Унитазы не имеют автоматического слива воды или слива с ручным кнопочным управлением	К,О,С,У		Капитальный ремонт
				Отсутствие раковины для мытья рук, доступной для свободного пользования МГН, включая инвалидов колясочников, отсутствие зеркала, удобного для инвалидов-колясочников	К,О		Капитальный ремонт
					К		
5.2	Душевая/ ванная комната	нет					
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет					
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет					

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И (С, Г, У)		88-92, 98-102	Ремонт текущий и капитальный

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

**I Результаты обследования:  
6. Системы информации на объекте**

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей  
«Детская музыкальная школа № 1 г. Хабаровска», МБОУ ДОД ДМШ №1,  
680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Гоголя, 25  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		87	<p>Отсутствие оборудования, позволяющего получать справочную информацию об условиях обслуживания инвалидов по слуху</p> <p>Отсутствие визуальной информации, располагаемой на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, и увязанной с художественным решением интерьера.</p> <p>Отсутствует световая сигнализация системы оповещения о пожаре</p> <p>Отсутствие пиктограммы, подтверждающей доступность мест обслуживания инвалидов со слуховым аппаратом</p>	Г  К,О,С,Г,У  Г  Г	<p>Установлена портативная информационная индукционная система «Исток А2».</p> <p>Установлены тактильные и информационные знаки (пиктограмма, рельефный)</p>	<p>Текущий ремонт</p> <p>Текущий ремонт</p>
6.2	Акустические средства	есть		58	<p>Отсутствие оборудования, позволяющего получать справочную информацию об условиях обслуживания инвалидов по зрению</p>	С	<p>Привести в соответствие</p> <p>Установлены тактильные и информационные знаки (пиктограмма, рельефный)</p>	

				87	Отсутствие индукционной петли в местах обслуживания инвалидов по слуху.	С	Установлена портативная информационная индукционная система «Исток А2».	
6.3	Тактильные средства	да				С,К	Установлены тактильные и информационные знаки (пиктограмма, рельефный)	
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет			Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов	К,О,С,Г,У	Привести в соответствие	Текущий ремонт  Текущий ремонт  Текущий ремонт

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (С, Г, У)		52,87	Текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: