

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры по определению его доступности для
инвалидов и других маломобильных групп населения

г.Норильск

20 мая 2021г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование организации **КГБ ПОУ «Норильский колледж искусств»**
 1.2. Адрес организации **Красноярский край, г.Норильск, ул.Б.Хмельницкого,17А**

2. Состояние доступности объекта

- 2.1. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути **НЕТ**
 2.2. Перекрестки: *нерегулируемые*
 2.3. Перепады высоты на пути: *Пути движения посетителей от остановок общественного транспорта до помещений колледжа имеют перепады высоты, неровное асфальтовое покрытие и доступны не полностью всем (ДУ)*
 2.4. Наименование остановок общественного транспорта *Пути следования до помещения таковы: на ул. Ленинский проспект остановка общественного транспорта «Музей», до которой Вы можете доехать автобусными маршрутами №1А,2,4,5А,7А,11,12,14А,16А,22,26К,40К,40. Чтобы дойти от остановки общественного транспорта до колледжа, Вам понадобится около 2-5 мин., пешеходный путь - 250 м имеет асфальтированное покрытие). Также имеется остановка общественного транспорта на противоположной стороне Ленинского проспекта «Художественный салон», до которой Вы можете доехать автобусными маршрутами № 2,4,5А,7Б,11,12,15,14Б,16А,31Б. Чтобы дойти от остановки общественного транспорта до колледжа, Вам понадобится около 5-7 мин., пешеходный путь - 350 м имеет асфальтированное покрытие*

2.5. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Наименование	Описание	
Наличие парковочных мест для инвалидов	есть – «+», нет – «-», если есть указать количество	-
Крыльцо	есть – «+», нет «-»	+
	Количество ступеней	11
Доступность входной группы	Пандус (есть – «+» нет – «-»), нет необходимости), в случае, если уклон пандуса составляет более 1:20 (5%), указать это	-
	Поручни (есть – «+», нет – «-»)	-
	Платформа подъёмная с вертикальным перемещением (есть – «+», нет – «-»)	-
	Лифт пассажирский (есть – «+», нет – «-»)	-
Наличие наружных вызывных устройств (кнопка вызова), обозначение	есть – «+», нет – «-»	+

Порог на входной двери в здание	есть – «+», нет – «-»	+
	Высота порога, см	6
Порог в тамбуре	(есть – «+», нет – «-»)	+
	Высота порога, см	6
Наличие внутренних пандусов и поручней	Пандус (есть – «+», нет – «-»)	-
	Поручни (есть – «+», нет – «-»)	-
Лифт пассажирский	есть – «+», нет – «-»	-
	Ширина и глубина, см	-
	Подъём кабины с и до этажа	-
Санитарно-гигиенические помещения	есть – «+», нет – «-»	+
	Поручни для МГН (есть – «+», нет – «-»)	-
Зона целевого назначения здания	(доступность есть – «+», нет – «-»)	-
Зона питания	(доступность есть – «+», нет – «-»)	+
Контрастная маркировка для слабовидящих	На входной группе (есть – «+», нет – «-»)	-
	На лестницах (есть – «+», нет – «-»)	-
Пути эвакуации	Обозначение путей эвакуации, в том числе звуковыми и световыми маяками (есть – «+», нет – «-»)	-
	Пожаробезопасная зона (есть – «+», нет – «-»)	-
Звуковое сопровождение для слабослышащих	есть – «+», нет – «-»	-
Технические средства информации и сигнализации	информационные терминалы/киоски (есть – «+», нет – «-»)	-
	информационные табло типа «бегущая строка» (есть – «+», нет – «-»)	-
	информирующие индикаторы (есть – «+», нет – «-»)	-
	тактильные таблички (есть – «+», нет – «-»)	-
	тактильно-визуальные схемы (в том числе тактильно-звуковые) (есть – «+», нет – «-»)	-
	направляющие тактильные напольные указатели (есть – «+», нет – «-»)	-
системы обеспечения разборчивости звуковой информации для людей с нарушением слуха (есть – «+», нет – «-»)	-	
Размещение на интернет-сайте учреждения информации о доступности для инвалидов здания (сооружения) культуры и предоставляемых в нём услуг	есть – «+», нет – «-» (https://nkiinfo.ru/item/500548)	+
Наличие на интернет-сайте учреждения вкладки с виртуальным туром	есть – «+», нет – «-» (указать ссылки на соответствующую страницу сайта)	-

Система тифлокомментирования	есть – «+», нет – «-»	-
Система субтитрования	есть – «+», нет – «-»	-
Примечание:		

Директор КГБ ПОУ «Норильский колледж искусств»



В.Н.Афендинов

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры по определению его доступности для
инвалидов и других маломобильных групп населения

г.Норильск

20 мая 2021г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование организации **КГБ ПОУ «Норильский колледж искусств»**

1.2. Адрес организации **Красноярский край, г.Норильск, ул.Комсомольская,д.10**

2. Состояние доступности объекта

2.1. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути **НЕТ**

2.2. Перекрестки: *нерегулируемые*

2.3. Перепады высоты на пути: *Пути движения посетителей от остановок общественного транспорта до помещений колледжа имеют перепады высоты, неровное асфальтовое покрытие и доступны не полностью всем (ДУ)*

2.4. Наименование остановок общественного транспорта *Пути следования до помещения таковы: на ул. Комсомольская остановка общественного транспорта «Дворец культуры», до которой Вы можете доехать автобусными маршрутами №1А,1Б,5А,8А,8Б,11,14А,14Б,16А. Чтобы дойти от остановки общественного транспорта до колледжа, Вам понадобится около 1-2 мин., пешеходный путь - 50 м имеет асфальтированное покрытие. Если удобно добираться по Ленинскому проспекту, то от остановки общественного транспорта «Художественный салон», до которой Вы можете доехать автобусными маршрутами № 2,4,5А,7Б,11,12,15,14Б,16А,31Б. Чтобы дойти от остановки общественного транспорта до колледжа, Вам понадобится около 3-5 мин., пешеходный путь - 250 м имеет асфальтированное покрытие.*

2.5. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Наименование	Описание	
Наличие парковочных мест для инвалидов	есть – «+», нет – «-», если есть указать количество	-
Крыльцо	есть – «+», нет «-»	-
	Количество ступеней	-
Доступность входной группы	Пандус (есть – «+» нет – «-», нет необходимости), в случае, если уклон пандуса составляет более 1:20 (5%), указать это	-
	Поручни (есть – «+», нет – «-»)	-
	Платформа подъёмная с вертикальным перемещением (есть – «+», нет – «-»)	-
	Лифт пассажирский (есть – «+», нет – «-»)	-
Наличие наружных вызывных устройств (кнопка вызова), обозначение	есть – «+», нет – «-»	+
Порог на входной двери в	есть – «+», нет – «-»	+

здание	Высота порога, см	7
Порог в тамбуре	(есть – «+», нет – «-»)	+
	Высота порога, см	7
Наличие внутренних пандусов и поручней	Пандус (есть – «+», нет – «-»)	-
	Поручни (есть – «+», нет – «-»)	-
Лифт пассажирский	есть – «+», нет – «-»	-
	Ширина и глубина, см	-
	Подъём кабины с и до этажа	-
Санитарно-гигиенические помещения	есть – «+», нет – «-»	+
	Поручни для МГН (есть – «+», нет – «-»)	-
Зона целевого назначения здания	(доступность есть – «+», нет – «-»)	-
Зона питания	(доступность есть – «+», нет – «-»)	+
Контрастная маркировка для слабовидящих	На входной группе (есть – «+», нет – «-»)	-
	На лестницах (есть – «+», нет – «-»)	-
Пути эвакуации	Обозначение путей эвакуации, в том числе звуковыми и световыми маяками (есть – «+», нет – «-»)	-
	Пожаробезопасная зона (есть – «+», нет – «-»)	-
Звуковое сопровождение для слабослышащих	есть – «+», нет – «-»	-
Технические средства информации и сигнализации	информационные терминалы/киоски (есть – «+», нет – «-»)	-
	информационные табло типа «бегущая строка» (есть – «+», нет – «-»)	-
	информирующие индикаторы (есть – «+», нет – «-»)	-
	тактильные таблички (есть – «+», нет – «-»)	-
	тактильно-визуальные схемы (в том числе тактильно-звуковые) (есть – «+», нет – «-»)	-
	направляющие тактильные напольные указатели (есть – «+», нет – «-»)	-
	системы обеспечения разборчивости звуковой информации для людей с нарушением слуха (есть – «+», нет – «-»)	-
Размещение на интернет-сайте учреждения информации о доступности для инвалидов здания (сооружения) культуры и предоставляемых в нём услуг	есть – «+», нет – «-» (https://nkiinfo.ru/item/500548)	+
Наличие на интернет-сайте учреждения вкладки с виртуальным туром	есть – «+», нет – «-» (указать ссылки на соответствующую страницу сайта)	-
Система тифлокомментирования	есть – «+», нет – «-»	-

Система субтитрирования	есть – «+», нет – «-»	-
Примечание:		

Директор КГБ ПОУ «Норильский колледж искусств»



В.Н.Афендиков

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры по определению его доступности для
инвалидов и других маломобильных групп населения

г.Норильск

20 мая 2021г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование организации **КГБ ПОУ «Норильский колледж искусств»**

1.2. Адрес организации **Красноярский край, г.Норильск, ул.Талнахская, д.67 (5 этаж)**

2. Состояние доступности объекта

2.1. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути **НЕТ**

2.2. Перекрестки: *нерегулируемые*

2.3. Перепады высоты на пути: *Пути движения посетителей от остановок общественного транспорта до помещений колледжа имеют перепады высоты, неровное асфальтовое покрытие и доступны не полностью всем (ДУ)*

2.4. Наименование остановок общественного транспорта *Пути следования до помещения таковы: на ул. Талнахская остановка общественного транспорта «Ресторан Кавказ», до которой Вы можете доехать автобусными маршрутами №7А,11,5А,6,17. Чтобы дойти от остановки общественного транспорта до общежития, Вам понадобится около 3-4 мин., пешеходный путь - 30 м имеет асфальтированное покрытие.*

2.5. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Наименование	Описание	
Наличие парковочных мест для инвалидов	есть – «+», нет – «-», если есть указать количество	-
Крыльцо	есть – «+», нет «-»	+
	Количество ступеней	9
Доступность входной группы	Пандус (есть – «+» нет – «-», нет необходимости), в случае, если уклон пандуса составляет более 1:20 (5%), указать это	-
	Поручни (есть – «+», нет – «-»)	-
	Платформа подъёмная с вертикальным перемещением (есть – «+», нет – «-»)	-
	Лифт пассажирский (есть – «+», нет – «-»)	-
Наличие наружных вызывных устройств (кнопка вызова), обозначение	есть – «+», нет – «-»	-
Порог на входной двери в здание	есть – «+», нет – «-»	+
	Высота порога, см	8
Порог в тамбуре	(есть – «+», нет – «-»)	+
	Высота порога, см	8
Наличие внутренних пандусов и поручней	Пандус (есть – «+», нет – «-»)	-
	Поручни (есть – «+», нет – «-»)	-
Лифт пассажирский	есть – «+», нет – «-»	-

	Ширина и глубина, см	-
	Подъём кабины с и до этажа	-
Санитарно-гигиенические помещения	есть – «+», нет – «-»	+
	Поручни для МГН (есть – «+», нет – «-»)	-
Зона целевого назначения здания	(доступность есть – «+», нет – «-»)	-
Зона питания	(доступность есть – «+», нет – «-»)	-
Контрастная маркировка для слабовидящих	На входной группе (есть – «+», нет – «-»)	-
	На лестницах (есть – «+», нет – «-»)	-
Пути эвакуации	Обозначение путей эвакуации, в том числе звуковыми и световыми маяками (есть – «+», нет – «-»)	-
	Пожаробезопасная зона (есть – «+», нет – «-»)	-
Звуковое сопровождение для слабослышащих	есть – «+», нет – «-»	-
Технические средства информации и сигнализации	информационные терминалы/киоски (есть – «+», нет – «-»)	-
	информационные табло типа «бегущая строка» (есть – «+», нет – «-»)	-
	информирующие индикаторы (есть – «+», нет – «-»)	-
	тактильные таблички (есть – «+», нет – «-»)	-
	тактильно-визуальные схемы (в том числе тактильно-звуковые) (есть – «+», нет – «-»)	-
	направляющие тактильные напольные указатели (есть – «+», нет – «-»)	-
	системы обеспечения разборчивости звуковой информации для людей с нарушением слуха (есть – «+», нет – «-»)	-
Размещение на интернет-сайте учреждения информации о доступности для инвалидов здания (сооружения) культуры и предоставляемых в нём услуг	есть – «+», нет – «-» (https://nkiinfo.ru/item/500548)	+
Наличие на интернет-сайте учреждения вкладки с виртуальным туром	есть – «+», нет – «-» (указать ссылки на соответствующую страницу сайта)	-
Система тифлокомментирования	есть – «+», нет – «-»	-
Система субтитрования	есть – «+», нет – «-»	-
Примечание:		

Директор КГБ ПОУ «Норильский колледж искусств»

В.Н.Афенди́ков