

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Челябинской  
области

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ №5

ул. Дзержинского, 3а, г. Чебаркуль, Челябинская область, 456440

Телефон (35168) 2-32-49

**Акт обследования № 19**

«14» мая 2019 года

город Миасс

(город, село, поселок)

14 ч. 00 мин.

Государственный инспектор по пожарному надзору ОНДиПР № 5 УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области Романов Александр Дмитриевич

(фамилия, имя, отчество государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их) обследование)

в период с 10 ч. 00 мин. «14» мая 2019 г. по 12 ч. 00 мин. «14» мая 2019 г. проведено обследование документов, объекта, территории Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 99».

(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.

расположенного (-ых) по адресу: Россия, Челябинская область, г. Миасс, ул. Академика Павлова, 21, при обследовании совместно с заведующей Безрученко И.В.

Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Здание двухэтажное, отдельно стоящее, с подвалом, 2-й степени огнестойкости. Стены кирпичные, перекрытия железобетонные плиты, кровля плоская, совмещенная, отопление центральное, водяное. Здание обеспечено телефонной связью (тел. (3513)-57-35-06), количество обучаемых – 340 человека одновременно.

Подъезды к зданию свободные (с двух сторон). Наружное пожаротушение здания, осуществляется от двух пожарных гидрантов на расстоянии 40 и 50 метров от здания. Указатель места расположения пожарного гидранта выполнен и установлен согласно ГОСТа, гидрант исправен, акт проверки октябрь 2018г.

На окнах этажа и в подвальном помещении глухие металлические решетки отсутствуют.

На путях эвакуации отсутствуют перепады высот, решетки, турникеты. Пути эвакуации отделаны не горючими материалами. План эвакуации соответствует планировке здания. Направление эвакуации обозначено указателями. Двери открываются по ходу эвакуации.

Помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системе оповещения людей о пожаре 2-го типа. Установлен приемно-контрольный прибор «Сигнал-20», помещения защищены дымовыми оптико-электронными пожарными извещателями ИП 212-41 М, блок речевого оповещения БУУ-24, оповещатели ОУ-3. Монтаж и сдача АПС в эксплуатацию (акт приемки установки в эксплуатацию от 14.07.2007г.) произведены МГО ЧОО ООО «ВДПО». Приемно-контрольный прибор установлен на 1-ом этаже, в помещении вахтёра, сигнал выведен на пульт охраны, персонал с инструкцией по эксплуатации АПС ознакомлен.

Помещение обеспечены первичными средствами пожаротушения согласно расчетного количества. ОП -4 – 22 шт. (год выпуска 2015 г.), ОП-2 3 шт. (год выпуска 2012г.). На огнетушители заведен

журнал учета и эксплуатационные паспорта. Огнетушители размещены на видном месте, но не выше 1,5 метра.

Электрооборудование в помещениях выполнено согласно ПУЭ, замер сопротивления изоляции силовой и осветительной проводки выполнен 20.07.2018 г. (протоколы № 486, №487, №488 от 20.07.2018г.) организацией имеющей право на выполнение данных работ (ООО «ЛоторЭнерго» решение о регистрации рег. № 28-ЭТЛ/535 от 08.07.2016 г.) Пожароопасные помещения отсутствуют.

Разработана инструкция о действиях обслуживающего персонала на случай возникновения пожара. Противопожарный инструктаж с работниками проведен в апреле 2019г. Практическая отработка плана эвакуации произведена в ноябре 2018 г., ПТМ пройден 29.03.2016 года. Обслуживающий персонал свои обязанности на случай возникновения пожара знает.

(функциональное назначение объекта, (зданий и помещений, расположенных на территории объекта), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности.

Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия

2) в ходе обследования нарушений требований пожарной безопасности нарушения выявлены:

- Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы. Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. В зрительных, демонстрационных и выставочных залах знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети могут включаться только на время проведения мероприятий с пребыванием людей. (Правила противопожарного режима в РФ п.43).

- Двери ведущие на лестничные клетки должны иметь приспособления для самозакрывания и уплотнение в притворах; (двери 1 этажа коридора, ведущие на лестничные клетки). (СП 1.13130.2009 п 4.2.7).

С Актом обследования ознакомлен:

Дерущинко Ч.В.

(подпись)

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

«14» 05 20 19 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

Дерущинко Ч.В.

(подпись)

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))

Вывод по результатам обследования:

Объект защиты соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности.

«14» 05 20 19 г.

Обследование проводил:

Государственный инспектор ОНДиПР №5  
Романов А.Д.

«14» 05 20 19 г.



\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору