

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ № 9

_____ А.А. Аксенов

« ____ » _____ 20 ____ г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 01

Октябрьский район Ростовской области

«24» июля 2013 г.

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 9

1.2. Адрес объекта: Ростовская область., Октябрьский район, пос. Нижнедонской, ул. Школьная, 8.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2735 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да) 12407 кв.м;

1.4. Год постройки здания 1983 г., последнего капитального ремонта нет.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2014 г.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 9, МБОУ СОШ № 9.

1.7.Юридический адрес организации (учреждения):Ростовская обл., Октябрьский район, пос. Нижнедонской, ул. Школьная,8.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности :образование.

2.2 Виды оказываемых услуг :образовательные.

2.3 Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, дистанционно.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность :250 детей.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида :да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
по улице Ленина дом № 9, поворот направо по пер. Центральный до ул. Школьная №8

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту :не предусмотрено.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта :0 м.

3.2.2 время движения (пешком) :1мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть . Путь следования к школе от остановки предусматривает подъем ко входу по ступенькам.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В	-	-
2	Вход (входы) в здание	ДУ	-	-
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(Г, О, С, У).	-	-
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И(Г, О, С, У).	-	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(Г, О, С, У).	-	-
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	-	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
Организация, состояние доступности объекта и основных структурно-функциональных зон являются доступно частично.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт капитальный
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий
8.	Все зоны и участки	Ремонт текущий

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2015-2016 гг.

в рамках исполнения : Акт обследования от 24.07.2013 г.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступно полностью всем.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) : 100% доступность детей с ограниченными возможностями.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть).

4.4.1. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации:

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) :Да.

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>3</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>3</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>3</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>5</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>3</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>3</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте нет на _____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ нет на _____ л.

Руководитель

рабочей группы
директор МБОУ СОШ №9

Аксенов А.А.
(Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

Зам. директора по УВР	<u>Нищенко В.Г.</u> (Ф.И.О.)	_____ (Подпись)
Зам. директора по ВР	<u>Яровая Л.Б.</u> (Ф.И.О.)	_____ (Подпись)
заведующий хозяйством	<u>Ганноченко Л.П.</u> (Ф.И.О.)	_____ (подпись)

Управленческое решение согласовано
« ____ » _____ 20 ____ г. (протокол № ____)

Комиссией (название): Обследование здания школы с целью реализации целевой программы по созданию безбарьерной среды.

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ
№ 01
от «24» июля 2013 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБОУ СОШ № 9 пос. Нижнедонской Октябрьского района

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	-	-	ДП-В	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-		Пешеходные пути движения асфальт - нескользящий	ДП-В	Нанесение тактильной рельефной разметки нецелесообразно, так как предполагает обозначение на всем пути движения инвалидов по зрению от ближайшей автобусной остановки до здания. Возможно, нанесение тактильной рельефной разметки непосредст	Ремонт текущий

							венно у здания перед центральным входом	
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	Нет пандуса	ДП-В	Установить пандус	Текущий ремонт
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	Не предусмотрено. Возможна парковка на прилегающей территории.	ДП-В	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	Не адаптировано для всех групп МГН	ДП-В	Обеспечить доступность всех групп МГН.	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта
		№ на плане	№ фото	

зоны	ОСИ)			обследования ОСИ
Путь (пути) движения к зданию на территории.	ДЧ-И (К,О,Г,У)	-	-	Нанесение тактильной рельефной разметки непосредственно у здания перед центральным входом. Ремонт текущий.
Пандус (наружный)	ДЧ-И (К,О,Г,У)	-	-	Установить пандус Ремонт текущий.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Нанести тактильную рельефную разметку перед центральным входом в здание. Установить пандус.

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ
№ 01

от «24» июля 2013 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МБОУ СОШ №9 пос. Нижнедонской Октябрьского района.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	-	Адаптирована частично, покрытие плитка – при дожде, особенно в мороз, превращается в скользкое покрытие.	ДП-В	Поменять плитку или адаптировать площадку перед дверью путем нанесения противоскользящего покрытия.	Ремонт капитальный.
2.4	Дверь (входная)	есть	-	-	Не адаптирована.	ДП-В	Поменять дверь согласно стандарта	Ремонт капитальный

							рту	
2.5	Тамбур (холл для переодеван ия	ест ь	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	ест ь	-	-	Адаптиров ано частично для всех групп МГН.	ДП-В	Обеспе чить доступ ность полнос тью для всех групп МГН.	Ремонт капитальны й.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входная площадка (перед дверью)	ДЧ-И (О,С,Г,У)	-	-	Поменять плитку или адаптировать площадку перед дверью путем нанесения противоскользящего покрытия. СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных

				групп населения» Ремонт капитальный
Дверь (входная)	ДЧ-И (О,С,Г,У)	-	-	Поменять дверь согласно стандарту Ремонт капитальный

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Выполнить ремонт входной площадки (перед дверью), поменять дверь – СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ
№ 01
от «24» июля 2013 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБОУ СОШ №9 Октябрьского района
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-	-	Зона ожидания адаптирована для всех групп МГН	ДП-В	-	-
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	-	-	Не адаптирована для МГН	ДП-В	Адаптировать лестницу для МГН	Ремонт капитальный
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	-	-	Адаптирована для всех групп МГН, кроме инвалидов на кресло –	ДП-В	Адаптировать дверной проем для доступа инвалидов	Ремонт капитальный

					колясках. Дверной проем менее 0,9 м. Имеется высокая ступень.		КОЛЯ-СОЧНИКОВ.	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	-	Адаптирована для всех групп МГН, кроме инвалидов на кресло – колясках. Техническое решение невозможно. Возможность при посторонней помощи.	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	Не адаптировано для инвалидов на кресло-колясках	<i>ДП-В</i>	Обеспечить доступность инвалидов колясочников.	Альтернативная форма обслуживания

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Лестница (внутри здания)	ВНД	-	-	Адаптировать лестницу для МГН Ремонт

				капитальный
Дверь	ДЧ-И (О, С, Г, У)	-	-	Адаптировать дверной проем для доступа инвалидов коля-сочников. Ремонт капитальный

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: требуется текущий ремонт по устройству открывающегося проема в ограждении турникета.

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ
№ 01

от «24» июля 2013 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МБОУ СОШ №9 Октябрьского района.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	-	-	Адаптирована для всех групп МГН, кроме инвалидов на кресло-колясках.	ДП-В	Возможна организация специального участка, обеспечивающего доступ инвалидов на кресло-колясках к получению услуг, с установкой адаптиров	Ремонт текущий

							анного стола под кресло коляски.	
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	Не адаптировано для инвалидов на кресло-колясках	ДП-В	Обеспечить доступность инвалидов колясочников.	Ремонт текущий .

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма обслуживания	ДУ	-	-	Организовать специально выделенный

				участок, обеспечивающий доступ инвалидов на кресло-колясках к получению услуг, установить адаптированный стол под кресло- коляски. Ремонт текущий.
--	--	--	--	---

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Обеспечить доступ к обслуживанию инвалидов на кресло-колясках.

Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ

№ 01

от «24» июля 2013г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

МБОУ СОШ №9 Октябрьского района

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ
№ 01
от «24» июля 2013 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МБОУ СОШ №9 Октябрьского района

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	-	-	Не адаптирована для МГН – не соответствует стандарту входная дверь, расположение сантехники, отсутствуют поручни. Ввиду	ДП-В	-	-

					отсутствия технической возможности обеспечить доступ к туалетной комнате, адаптировать непосредственно туалетную комнату нецелесообразно.			
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	Не адаптировано для всех групп МГН.	ДП-В	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование	Состояние доступности* (к пункту 3.4	Приложение		Рекомендации по адаптации
		№ на	№	

структурно-функциональной зоны	Акта обследования ОСИ)	плане	фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
-	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ

№ 01

от «24» июля 2013 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МБОУ СОШ №9 Октябрьского района

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	–	–	Не адаптированы для МГН.	ДП-В	Разместить визуальные средства значимые для инвалидов в том числе по зрению.	Ремонт текущий
6.2	Акустические средства	нет			Не адаптированы для МГН.	ДП-В	Установить акустические средства значимые для инвалидов по зрению.	Ремонт текущий
6.3	Тактильные средства	нет	–	–	Не адаптированы для	ДП-В	Нанести тактильные средства	Ремонт текущий

					МГН.		значимые для инвалидов по зрению.	ий
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	Не адаптировано для всех групп МГН.	ДП-В	Обеспечить значимость для всех групп МГН.	Ремонт текущих

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<i>Визуальные средства</i>	<i>ДУ</i>	-		<i>Разместить визуальные средства значимые для инвалидов в то числе по зрению.</i>
<i>Акустические средства</i>	<i>ВНД</i>	-	-	<i>ГОСТ Р 52131-2003 Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Ремонт текущий. Установить</i>

<p><i>Тактильные средства</i></p>	<p><i>ВНД</i></p>	<p>-</p>	<p><i>акустические средства значимые для инвалидов по зрению и слуху.</i></p> <p><i>ГОСТ Р 51671-2000 Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов.</i></p> <p><i>Ремонт текущий.</i></p> <p><i>Нанести тактильные средства значимые для инвалидов в то числе по зрению.</i></p> <p><i>ГОСТ Р 52875-2007 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению.</i></p> <p><i>Ремонт текущий.</i></p>
-----------------------------------	-------------------	----------	--

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Выполнить в комплексе монтаж визуальных, тактильных и акустических средств – СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».