

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 50 г. Слюдянки»

МБОУ СОШ № 50



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ № 50

Н.И. Крысенко

14 » 12 2015

АКТ обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности (ОСИ) № 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 50 г. Слюдянки»**

1.2. Полный почтовый адрес объекта **665904 Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Слюдянских Красногвардейцев, 9**

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание **3 (три)** этажей, **4 249** кв. м,
часть здания _____ - _____ этажей (или на _____ - _____ этаже), _____ - _____ кв. м,
наличие прилегающего земельного участка (да, нет), **8371** кв. м

1.4. Год постройки здания **1995.**, последнего капитального ремонта **не проводилось.**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **июль – август 2016,**

Капитального ремонта кровли **июль-август 2017 г.**

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование) -
согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 50 г. Слюдянки» (МБОУ СОШ № 50)**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail **665904 Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Слюдянских Красногвардейцев, 9 тел.8 (39544) 51-3-33, e-mail school50@slud.ru**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация **реализация образовательных программ НОО, ООО, СОО, образовательная деятельность детей школьного возраста с 6 до 18 лет, обеспечение их обучения, воспитания, присмотра и оздоровления.**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) **Маршрут движения с использованием пассажирского транспорта осуществляется четыре автобусных маршрута. Один маршрут внутри городской № 1 «Квартал – Рудо», два – межпоселенческий пригородный маршрут № 101 «Слюдянка (рудо) – Култук» и «Слюдянка – Байкальск», один междугородний «Слюдянка – Иркутск». На данных маршрутах имеются официальные автобусные остановки «Рынок», «Автостанция». Маршруты проходят по автомобильной дороге федерального значения М-55 «Байкал» наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта «Рынок» **250 метров, «Автостанция» - 350 метров**

- 3.2.2. Время движения (пешком) 7 - 8 минут
- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да.
- 3.2.4. Перекрестки: **нерегулируемые**;
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**.
- 3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть, **нет**
Их обустройство для инвалидов на коляске: **да, нет**.

3.3. Территория, прилегающая к зданию. Территория МБОУ СОШ № 50 по всему периметру огорожена забором, изготовленным из железной арматуры. Входные ворота (3 пролета) оборудованы металлическими турникетами, вращающимися на 360°. Двор от ворот до крыльца покрыт асфальтом. Тактильные средства информации на пешеходном пути отсутствуют. Автостоянка и парковка отсутствуют.

3.4. Вход в здание. Входное крыльцо имеет 6 ступеней (ширина поступей 0,35 м, высота 0,15 м) и площадку, которые выложены мраморными плитами и имеют бетонные ограждения (высота 0,8 м), имеется навес – «козырек», установленный на 4 железобетонных колоннах. Входные двери (2 штуки по 0,7 м шириной) металлические с прозрачным трех камерным стеклом (0,8 м). Тамбур с пластиковой дверью с прозрачным трех камерным стеклом, шириной 0,85 м имеется порог высотой 0,06 м

3.5. Путь движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации): Лифт, пандус и тактильные предупреждения в здании отсутствуют. Лестницы, пол, двери имеют окраску, контрастную со стенами.

На 1 этаже находятся: 2 вестибюля, в восточном крыле 3 учебных кабинета для учащихся начальной школы, кабинет педагога – психолога, туалетная комната, коридор, кабинет технологии, столовая. В западном крыле: коридор, библиотека, кабинет ритмики, спортивный зал, спортивные раздевалки, туалетная комната. Пол на этаже покрыт мраморной плиткой. Двери распашные пластиковые (ширина 1,4 м). 2 лестницы (железобетонные), ведущие на 2 этаж состоят из двух пролетов, каждый по 12 ступенек (ширина пролета 1,2 м, высота ступени 0,1 м, ширина проступей 0,35 м, огорожена перилами (металлическими) высотой 0,8 м).

На 2 и 3 этажах расположены учебные кабинеты, туалетные комнаты, актовый зал, пол покрыт мраморной плиткой.

3.6. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта): Обучение детей школьного возраста от 6 до 18 лет.

3.7. Санитарно – гигиенические помещения: Туалетная комната (левое крыло) на 1 этаже состоит из двух частей. Ширина дверного проема в туалетную комнату 0,7 м. Размер кабины с раковиной 2,6 м х 1,3 м, размер кабины с унитазом 1,7 м х 1,6 м. Ширина дверного проема между ними 0,7 м. В данном помещении отсутствуют крючки для одежды, костылей и других принадлежностей.

Туалетная комната (западное крыло) имеет размеры 1,55 м х 1,45 м, ширина дверного проема 0,7 м. В данном помещении отсутствуют крючки для одежды, костылей и других принадлежностей.

Специально оборудованные для МГН универсальные кабины в туалетных комнатах отсутствуют.

3.8. Система информации на объекте: На 1-м этаже объекта имеются визуальные средства информации. На объект отсутствуют тактильные средства информации.

3.9. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ: о состоянии доступности ОСИ: Объект не соответствует основным требованиям СП 59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденная приказом Минрегиона России от 27.12.2011 года № 605 и введенная в действие с 01.01.2013 года.

4. Управленческое решение (проект)

Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: Объекту требуется перепланировка и реконструкция согласно Сводам правил 59.13330.2012

N п/п	Основные структурно- функциональ- ные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный); оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
1	2	3	4	5	6
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)		Установка рельефных и силуэтных указателей. При наличии финансирования - 2016 год		Установка кнопки вызова персонала для инвалидов- колясочников с целью оказания им помощи при въезде в здание. Срок выполнения - 2016 год.
2.	Вход (входы) в здание	-	Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. При наличии финансирования - 2016 год. Оформление входных и выходных полотен дверей разными цветами. Срок выполнения - 2016 год.	Монтаж пандусов, установка плавных доводчиков. При наличии финансировани я - 2016 год	Установка кнопки вызова персонала для инвалидов- колясочников с целью оказания им помощи при въезде в здание. Срок выполнения - 2016 год.
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	-	Увеличение проемов дверных проходов, ликвидация порогов. При наличии финансирования - 2018 год Оснащение стеклянных дверей яркой маркировкой на высоте 1,5 м. от пола. Срок выполнения - 2016 год. На лестничных маршах установка рельефных пластин с номерами этажа. Обозначение первой и последней ступени марша контрастной окраской. При наличии финансирования - 2016 год. Установка звуковых, визуальных и тактильных	Установка поручней на путях следования. При наличии финансировани я - 2018 год	-

			ориентиров. При наличии финансирования - 2016 год.		
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Просторные помещения с ровным полом	Увеличение проемов дверных проходов, ликвидация порогов. При наличии финансирования - 2018 год. Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. При наличии финансирования - 2016 год.	Установка поручней по периметру групповых помещений. Приобретение одноместных столов для детей-инвалидов. При наличии финансирования - 2018 год.	Подъем на второй этаж инвалидов колясочников не возможен
5.	Санитарно-гигиенические помещения	-	Увеличение проемов дверных проходов. При наличии финансирования - 2018 год. Установка крючков для одежды, костылей и др. принадлежностей. При наличии финансирования - 2018 год	Установка поручней по боковым сторонам помещения. Установка рельефных и цветовых опознавательных знаков. При наличии финансирования - 2015 год.	-
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	Наличие телефонной точки на первой этаже в доступном месте.	Капитальный ремонт электропроводки При наличии финансирования 2018 год.	Обеспечение радиосвязи, домофона на групповых и административных дверях. При наличии финансирования - 2018 год.	-
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-	Ремонт тротуаров, Асфальтирование дороги. При наличии финансирования 2016 год.	Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. При наличии финансирования - 2017 год.	Оснащение регулируемого пешеходного перехода звуковым сигналом.
8.	Все зоны и участки				

<*> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

Председатель комиссии директор МБОУ СОШ № 50

Н.И. Крысенко

Члены:

заместитель директора по УВР
заместитель директора по УВР
заместитель директора по ВР
заведующая хозяйством

В.Г. Шиманович
Г.И. Гончарова
М.Г. Медведева
Т.А. Калмыкова