

ОБСЛЕДОВАНИЯ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ УКРЕПЛЕННОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО (ДЕТСКОГО ДОШКОЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ № 63

«16» 08 2017 г.

г. Новометаровская
(населенный пункт)

Комиссией в составе: инспектора ОМН Баранович А.А.
(Ф.И.О., должности членов комиссии)

представитель администрации Муницип А.В.

представитель РСО Федосеева И.И.

проведено обследование образовательного учреждения БДОУ 5 63
(наименование учреждения, его №,

расположенного по адресу: ст. Новометаровская
(почтовый индекс, адрес)

ул. Стеклова, 21/2 рабочий телефон 48-1-19

Директор учреждения (заведующий) Семуринская Анна Николаевна
(фамилия, имя, отчество)

Количество учащихся 200, количество смен 1

время их продолжительности с 7 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин.

Занимаемая площадь 10, 99, 70 м²

Наличие ограждения и его тип металлическая ограда
(забор бетонный, металлическая ограда и др.)

Пожарно-техническое состояние сигнализация - пожарная
(наличие пожарной сигнализации, средств пожаротушения и т.д.)

Вид охраны ЧОП
(вневедомственная, милицейская, сторожевая, ЧОП, ведомственная и др.)

Наличие физической охраны; технической (инженерной) укреплённости:

1. охраняется сотрудниками вневедомственной охраны (ОВО) Куба-Таращ

2. охраняется сотрудниками ФГУП «Охрана» Куба-Таращ

3. охраняется работниками частных охранных организаций _____

4. имеют КТС с выходом на ПЦО ОВО _____

5. имеют КТС с выходом на ПЦО ЧОО _____

6. оборудованы системы видеонаблюдения есть

7. оборудованы системами контроля доступа есть

круглосуточно да

днем ЧОП

ночью стороже

не имеется охраны _____

Применяемые технические средства охраны тревожная кнопка
(с выводом на ПЦО, тревожная кнопка, звуковая)

В ходе проверки установлено: металлическая - звуковая
(тип здания, количество этажей, выходов, в том числе запасных, их

сохранение, в вентиль в т. запасных, технические
техническое состояние и укреплённость, наличие подсобных помещений в том числе строений, лаборантские

шестерки устройство вентиль лаборантские
(вид хранения взрывоопасных и химических веществ, наличие металлических сейфов, доступ к ним), комнаты

в металл. сетка (решетки у дверей) и ограждение персонала, вахтерские и др), наличие чердачных и подвальных помещений и возможность доступа к ним

внешней, охраняемая зона (ограждение) металл. оград. посторонних лиц, техническое состояние окон (наличие решеток и запоров), состояние ограждения, реальность

техническое состояние, наличие запоров и т.д. обеспечение внутренней и внешней безопасности учреждения силами имеющейся охраны.

удовлетворительно по плану мероприятий

Информация о подрядных организациях, осуществляющих ремонтные работы в образовательном учреждении

(Наименование организации, ФИО, дата рождения, адрес проживания лиц осуществляющих ремонтные работы)

Выявленные недостатки, предложения и сроки их устранения: не выявлено
(жалобы и заявления администрации)

учебного заведения по выявленным недостаткам)

Учреждение находится в непосредственной близости от жилья строений
(жилые строения, предприятия с опасным

производством, предприятия торговли и др.)

Ответственный за противопожарную безопасность Бабораев А. А.
(Ф.И.О., наличие приказа или распоряжения, его

№ 5 01 от 1.09.2017
номер, дата)

Ответственный за антитеррористическую безопасность Бабораев А. А.
(Ф.И.О., наличие приказа или распоряжения,

№ 5 09 от 04.01.2017
его номер, дата)

УУМ, закрепленный за данным учреждением Богданов А. В.

Инспектор ПДН, закрепленный за данным учреждением Шестопалов М. П.

С администрацией и обслуживающим персоналом в количестве _____ проведена беседа, в ходе которой разъяснен порядок действий при получении информации о возможности совершения террористических актов, нарушения общественного порядка, совершения преступлений, обнаружения взрывных устройств и других подозрительных предметов, при появлении лиц, замещающих совершение преступлений.

Подписи членов комиссии

1. М.М. Баранов
2. _____
3. _____
4. _____



Первый экземпляр акта получен М.М. Баранов А. В.
« 16 » от 2017